

【検証／有償修理・交換料金表】

1. 検証費用

項目	検証費用
故障または不具合症状の検証	5,000 円(税別) ※複数端末を1度にご依頼された場合、端末1台ごとに費用が発生いたします。

2. 有償修理・交換費用

LTE/3G 製品および端末機器（単体）の製品

■音声付/データ専用 SIM カード

項目	修理費用
SIM カード再発行手数料（紛失、盗難等）	3,000 円(税別)
SIM カード交換手数料（破損等）	3,000 円(税別)

■VAIO® Phone [VA-10J]

項目	修理費用
新品交換（水濡れ、全損等）	27,000 円(税別)

■b-mobile4G WiFi3 [AR5210BK]

項目	修理費用
新品交換（水濡れ、全損等）	20,477 円(税別)
バッテリー新品交換	3,334 円(税別)
AC アダプタ新品交換+USB ケーブル 新品交換	2,477 円(税別)

■b-mobile4G WiFi2 [AMR510WH/AMR510BL/AMR510RD/AMR510GR※在庫切れ]

項目	修理費用
新品交換（水濡れ、全損等）	28,000 円(税別)
バッテリー新品交換	3,334 円(税別)
AC アダプタ新品交換+USB ケーブル 新品交換	2,477 円(税別)

■b-mobileWiFi [MF30]

項目	修理費用
新品交換（水濡れ、全損等）	15,239 円(税別)
AC アダプター新品交換	2,381 円(税別)

■b-mobile4G 用 USB [AM530]

項目	修理費用
新品交換（水濡れ、全損等）	20,477 円(税別)

■b-mobile4G 用 USB [BM-WM320]

項目	修理費用
新品交換（水濡れ、全損等）	28,000 円(税別)

■b-mobile3G/Doccica 用 USB

[MF626-BK/MF626-WH/MF636-GRD/MF636-BK/MF636-WH/MF636-BKIC]

項目	修理費用
新品交換（水濡れ、全損等）	13,800 円(税別) ※MF636-BKIC への交換 ※MF636-BKIC は SD カードおよび b アクセスはご利用できません。手動 接続方法はこちら。

■IDEOS [BM-SW]

項目	修理費用
新品交換（付属品を含む）（水濡れ、全損等）	18,000 円(税別)